



## Informe de Calibración

N° AP-06/2019

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Solicitado por:                | <i>Ambiental Pehuen S.A.</i>                                      |
| Dirección:                     | <i>Monseñor Larumbe 3290 – Martínez – Buenos Aires</i>            |
| Sector:                        | <i>Laboratorio</i>  |
| Instrumento:                   | <i>Incubadora</i>   |
| Marca:                         | <i>BINDER</i>   |
| Modelo:                        | <i>KB-53</i>  |
| N° de serie:                   | <i>970065</i>   |
| Identificación:                | <i>24</i>   |
| Trazabilidad:                  | <i>Se adjunta lista de patrones en la última hoja del informe</i> |
| Fecha de calificación:         | <i>17 de septiembre de 2019</i>                                   |
| Fecha próxima calificación:    | <i>Septiembre de 2020</i>   |
| Procedimiento de calificación: | <i>P-7.ES.C</i>   |

**Ing. Sebastián Montero**  
Resp. de Calibraciones  
SEASING SRL

Realizó

**Ing. M.C. Cordero**  
Resp. de Calidad  
SEASING SRL

Verificó

Conforme Cliente

El presente Informe sin firma ni sello no será válido. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial.

Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos, los mismos solo están relacionados con los ítems ensayados o calibrados. SEASING SRL no se responsabiliza de los perjuicios que pudieran derivarse por el uso inadecuado de los equipos calificados y/o del presente Informe. Los ensayos de calificación fueron realizados en el sitio donde se encuentra ubicado el equipo dentro del laboratorio del cliente, cuya dirección figura en la carátula del presente Informe.

La fecha de próxima calificación está definida por el cliente de acuerdo a sus requisitos.